REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N. 971 /Ufficio Patrimonio ORIGINALE

Oggetto: Presidio Ospedaliero di Crotone
Affidamento urgente fornitura e posa in opera di climatizzatori.

In data 19 SET. 2011, nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sita in Crotone, Via M. Nicoletta, angolo Via G. Di Vittorio;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del competente Ufficio Patrimonio, prot. n° 197 del 19.09.2011,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che con delibera n° 26 del 29/07/2011 veniva approvata la ridistribuzione di nuovi spazi presso il P.O. di Crotone e sul territorio, al fine di ottenere una più funzionale ed efficiente attività di alcuni Uffici e Servizi Sanitari ubicati nel Presidio Ospedaliero;

VISTA la nota n° 618/mdlh del 30.08.2011, autorizzata dal Direttore generale e con la quale, tra le altre cose in Direttore dell'Ambulatorio del Medico Competente chiede la posa in in opera di n° 2 Climatizzatori;

CHE per la sistemazione dei nuovi uffici si rende necessario ed urgente l'acquisizione e la posa in opera di n° 2 climatizzatori presso i nuovi uffici del Medico Competente nel P.O., lo smontaggio e il rimontaggio di n° 2 climatizzatori e la manutenzione di n° 9 impianti presso gli uffici sanitari di località Farina – Crotone;

VISTI i preventivi delle Ditte:
- Euroservice Elettrodomestici Scicchitano Crotone di €. 3.479,07 oltre IVA;
- Iadà Salvatore Isola Capo Rizzuto di €. 3.271,91 oltre IVA;
- Impianti De Paola Crotone di €. 3.600,00 oltre IVA.

CHE il preventivo più vantaggioso per l'Azienda è quello presentato dalla Ditta Iadà Salvatore Isola Capo Rizzuto di €. 3.271,91 oltre IVA;

RITENUTO dover affidare l'acquisizione e la posa in opera di n° 2 climatizzatori presso i nuovi uffici del Medico Competente nel P.O., lo smontaggio e il rimontaggio di altri 2 climatizzatori e la manutenzione di n° 9 impianti presso gli uffici sanitari di località Farina – Crotone per la somma di €. 3.271,91 oltre IVA alla Ditta Iadà Salvatore Isola Capo Rizzuto;

VISTO il Lotto CIG n° 3262929E2D del 14/09/2011;

VISTO il D.lg. 12.04.2006 n° 163;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1) affidare l'acquisizione e la posa in opera di n° 2 climatizzatori presso i nuovi uffici del Medico Competente nel P.O., lo smontaggio e il rimontaggio di altri 2 climatizzatori e la manutenzione di n° 9 impianti presso gli uffici sanitari di località Farina – Crotone per la somma di €. 3.271,91 oltre IVA alla Ditta Iadà Salvatore Isola Capo Rizzuto;
2) far gravare la spesa di €. 3.926,29 compreso IVA sul conto 102.20.30 del bilancio corrente e sul Centro di costo n° 01.01.06.01;
3) Liquidare l'importo di cui sopra a completamento della fornitura e a presentazione della fattura riscontrata dagli uffici competenti.

Il Responsabile del Procedimento:

Dirigente Tecnico: Arch. Francesco Bennardo

Responsabile dell' Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio:

Dirigente Amministrativo: Dott. Caterina Giordano

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 19 SET. 2011 con Protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 1784, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI

31 AGO. 2011
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
DIREZIONE GENERALE

Azienda Sanitaria Provinciale - CROTONE
UFFICIO TECNICO
IL RESPONSABILE
Dott. Arch. Francesco BERNARDO

REGIONE CALABRIA
ASL
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

U.O. di Epidemiologia
Direttore: Dott. Alessandro Bisbano
Tel.e Fax 0962-924482

Arch. Bernardo -
→ dare rassicurazioni sulla ripresa celere dei lavori
→ verificare e risolvere le problematiche evidenziate dal medico competente.

Al
Direttore Generale
dell'ASP di Crotone
Prof. R.A. Nostro

e, p.c.

Al Responsabile
Ufficio Tecnico Studi e Progetti
Arch. F. Bernardo

Loro Sedi

Prot. n. 618/mdlh

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Rocco Antonio Nostro

Crotone, 30/8/2011

Oggetto: Locali Ufficio del Medico Competente presso il P.O. di Crotone. Rif.to note mdlh n. 293 del 8/6/2011 e 503del 3/8/2011. AGGIORNAMENTO – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE acquisto/realizzazione nuovi arredi.

In relazione all'oggetto, questa nota vuole aggiornarLa sullo stato del trasferimento nei nuovi locali individuati dal vertice aziendale al primo piano dell'edificio ospedaliero (Area amministrativa).
Il lavoro iniziato il 23 u.s., con l'inizio dello stato di agitazione del personale precario, si è di fatto interrotto dopo che già nei giorni precedenti non era proseguito con la celerità ed efficacia del primo.
Il personale dell'Ufficio del Medico Competente, Medici compresi, dotatosi dell'occorrente necessario (scatole, nastro adesivo, ...) ha provveduto a svuotare gli armadi e ad impacchettare tutta la documentazione.
Pertanto si è in attesa che l'Ass.te Tecnico, Sig. E. Cozza, provveda ad individuare il personale che dovrà eseguire le operazioni di facchinaggio (alle quali nessuno di questo Ufficio si è già in precedenza sottratto).

Nel contempo, per quanto è stato possibile fino a qui rilevare, premesso che la nuova tinteggiatura delle pareti già il primo giorno risultava essere sporca, a carico dei nuovi locali corre obbligo segnalare:
1. gli infissi, in alluminio e originali, attraverso i quali si accede al terrazzo non sono adeguatamente protetti per evitare l'intrusione fraudolenta (i vetri sono del tipo normale) e la chiusura della sola portafinestra è "perfezionata" con l'applicazione di un lucchetto.

2. La tenda della finestra posta al di sopra del lavandino dell'Ambulatorio ha una lunghezza tale da coprire il comando a leva del rubinetto.
3. Il battiscopa dell'antibagno non è completo.
4. Nel WC, ad eccezione della tavoletta copriwater, non sono presenti altri accessori.
5. Non è stato completato il sistema di apertura elettrica delle porte interne (l'impianto per la porta esterna dovrà essere perfezionato in relazione al layout finale dell'ambiente).
6. Entrambi i climatizzatori non sembrano efficienti; in particolare quello installato nell'Ambulatorio è per nulla funzionante (già segnalato al personale della manutenzione).
7. Il locale adibito ad accogliere l'archivio non è areato e rimane da verificare la protezione antincendio di questo e degli altri ambienti.
8. Non si ha contezza della conformità dell'impianto elettrico realizzato in relazione alla destinazione e all'impiego di elettromedicali né di altre autorizzazioni.

In ultimo, si deve prendere atto che alcuni arredi in dotazione (ottenuti, nel tempo, dagli scarti di altri Uffici) non sono più utilizzabili: è il caso di un mobile in legno che ha perso impiallacciatura e presenta la rottura di due piedi. Altri, segnatamente entrambi i lettini visita, hanno il sistema di ritenuta dello schienale malfunzionante con ripercussioni sulla loro affidabilità.

Per questo, sono a chiedere il suo autorevole intervento per ottenere, da un lato, l'autorizzazione/disposizione tutti gli acquisti necessari e, dall'altro, l'autorizzazione perché i nostri Serramentisti possano realizzare i mobili ed i relativi complementi necessari.

Dott. Alessandro Bisbano